

# CDU-Fraktion

## in der Gemeindevertretung Beselich

Stv. Vorsitzender  
Eric Heymann  
Zum Hullerweg 8  
65614 Beselich

An den  
stellvertretenden Vorsitzenden der  
Gemeindevertretung  
Herrn Dr. Theo Schneider  
Steinbacher Str. 10

65614 Beselich

07.04.2025

### **Zuwegung « In dem Eichweg II / Hinter der Hauptstraße »**

Sehr geehrter Herr Heep,

die CDU-Fraktion bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung zu nehmen:

### **Zuwegung « In dem Eichweg II / Hinter der Hauptstraße »**

Die Gemeindevertretung Beselich möge beschließen:

„Der Gemeindevorstand wird gebeten zu prüfen, ob die Zuwegung des Neubaugebietes vom Anschlusspunkt Wasserrückhaltebecken/Kuhweg für Fußgänger besser nutzbar und sicher gestaltet werden kann. Hierzu sollte bis zu einer weiteren Erschließung des Gebietes eine ergänzende Verteilung mit Split (auch zum Ausgleich von Wasserpfützen vor dem Wasserrückhaltebecken) vorgenommen und verdichtet werden. Da der Weg anstatt des Umweges über die Hauptstraße auch von Schulkindern genutzt wird, ist zudem die Installation von 2-3 Wegelampen (ggf. provisorisch analog der Beleuchtung Kuhweg) zu eruieren.


#### Begründung:

Die CDU wurde auf den Zustand angesprochen, dass der Weg (Regenrückhaltebecken bis Neubaugebiet) insbesondere in der nassen Jahreszeit kaum noch genutzt werden kann, obwohl hierzu Bedarf besteht. Auch die Schulkinder nutzen die Abkürzung zur Grundschule. In den nassen Jahreszeiten wird es zudem früher dunkel und wirkt für Fußgänger beängstigend (Einzelheiten siehe Rückseite).

gez. Eric Heymann

# CDU-Fraktion

in der Gemeindevertretung Beselich



Plankarte des Bebauungsplanes „In dem Eichweg II / Hinter der Hauptstraße“

- zu 1: Hier wurden provisorisch Erde aufgeschüttet, um das Wasser bei Starkregen weiter den Kuhweg entlangzuleiten. Die Aufschüttung ist mittlerweile matschig und nur zum Teil wieder abgetragen. Der Weg bis zur Abbiegung rechts ist zudem eine Wassersammelstelle. Dies sollte mit Splitt ausgeglichen werden.
- zu 2: Der Weg sollte mit Splitt provisorisch nachbefestigt werden.
- zu 3: Eine provisorische Beleuchtung (ggf. analog Kuhweg) würde schon den Anforderungen genügen.